

**Código:** 33-0477

**Título de la obra:** Mantenimiento y conservación de la Costa de Asturias–Fase V

**Descripción:** Reposición de barandilla y reparación de solado levantado por el temporal se colocan tubos galvanizados para delimitar la rampa. El pavimento se sustituye por hormigón fratasado ligeramente rugoso alternando algunas tiras de piedra fijadas con pernos inoxidables.

**Localización:** Playa de Santa María, Xivares, Carreño

Coordenadas UTM (ETRS 89-H30)	
X	Y
280.567	4.827.550

**Fecha de terminación:** Agosto 2012

**Presupuesto:** 8.664,94 €



*Antes de la actuación*



*Después de la actuación*