

AREA (VIVEIRO): ACONDICIONAMIENTO DE ARENAL

ANTES



DURANTE



DESPUÉS



AREA (VIVEIRO): REPARACION PELDAÑOS DE GRANITO

ANTES



DESPUÉS



AREA (VIVEIRO): TAPADO DE EXCAVACIÓN ARQUEOLÓGICA

ANTES



DURANTE



DESPUÉS



AREA (VIVEIRO): REPARACION PASARELA DE MADERA

ANTES



DESPUÉS



AREA (VIVEIRO): COLOCACIÓN DE PAPELERAS

ANTES



DESPUÉS



AREA (VIVEIRO): COLOCACIÓN DE FAROLAS

ANTES



DESPUÉS



COVAS (VIVEIRO): ACONDICIONAMIENTO DEL ARENAL

ANTES



DURANTE



DESPUÉS



COVAS (VIVEIRO): LIMPIEZA DEL ARENAL

ANTES



DESPUÉS



COVAS (VIVEIRO): REPARACIÓN ESCALERA DE ACCESO

ANTES



DESPUÉS



COVAS (VIVEIRO): REPARACIÓN PAVIMENTO PASEO

ANTES





DURANTE





DESPUÉS





COVAS (VIVEIRO): COLOCACIÓN DE FAROLAS EN EL PASEO

ANTES



DESPUÉS



ESPIGÓN DE COVAS (VIVEIRO): REPARACIÓN DE BARANDILLA

ANTES




DESPUÉS



ESPIGÓN DE COVAS (VIVEIRO): REPARACIÓN ILUMINACIÓN DEL PASEO

ANTES



DURANTE



DESPUÉS



INSUA (VIVEIRO): COLOCACIÓN DE PAPELERAS

ANTES



DESPUÉS



INSUA (VIVEIRO): REPARACIÓN DE SUMIDEROS DE GRANITO

ANTES



DESPUÉS



INSUA (VIVEIRO): CORTE Y ACONDICIONADO DE CÉSPED
ANTES



DESPUÉS



INSUA (VIVEIRO): COLOCACIÓN DE BARANDILLA

ANTES



DESPUÉS



INSUA (VIVEIRO): REPARACIONES EN EL PASEO

ANTES





DESPUÉS





ABRELA (VIVEIRO): COLOCACIÓN DE PAPELERA

ANTES



DESPUÉS

