
DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN

Debido a la acción de los temporales, la nula aportación natural de arena procedente de ríos y la dinámica litoral de la zona, la playa de Balanegra esta sufriendo en los últimos años un continuado proceso de regresión.

Para compensar este déficit se ha procedido a la aportación de arena procedente de la acumulada a poniente del espigón de Peña del Moro, y conseguir de esta forma una homogeneidad en esta Playa que es el periodo veraniego incrementa de una forma considerable la afluencia de usuarios.

Básicamente, las actuaciones llevadas a cabo han sido las siguientes:

- ✓ Extracción de arena (10.000 m³) de la zona de acumulación de poniente del espigón de La Peña del Moro, a la playa de Balanegra.
- ✓ Perfilado y nivelación de la playa.

PRESUPUESTO

CINQUENTA Y UN MIL EUROS (51.000 €)
Presupuesto de Ejecución por Administración

FOTOGRAFÍAS ACTUACIÓN

ANTES**DURANTE****DESPUÉS**