

FICHAS PARA LA VALORACIÓN DE DAÑOS CAUSADOS POR LOS TEMPORALES DE FINALES DE NOVIEMBRE Y DURANTE EL MES DE DICIEMBRE EN LA COSTA DE LA PROVINCIA DE CASTELLÓN

GRUPO DE ACTUACIÓN LOTE 1

TRAMO DE COSTA: VINARÓS, BENICARLÓ Y PEÑISCOLA,

DESCRIPCIÓN DE LOS DAÑOS:

VINARÓS: DAÑOS EN LOS ACCESOS A ALGUNAS CALAS Y LEVES DESPRENDIMIENTOS EN LOS ACANTILADOS DE MATERIAL GRANULAR POCO COHESIONADOS.

BENICARLÓ: DAÑOS EN LOS ACCESOS A LA PLAYA DE LA MAR CHICA, TANTO EN LA ESTRUCTURA DE ESCOLLERA COMO EN EL MIRADOR DE MADERA. PRESENCIA DE OBJETOS Y ARENA EN VIALES.

PEÑISCOLA: LEVES DAÑOS EN LAS PASARELAS DE MADERA DE LA COSTA NORTE. INHABILITACIÓN DE ALGÚN TRAMO DEL CANAL DE DESAGÜE DE LA COSTA NORTE. PRESENCIA DE ABUNDANTES OBJETOS Y ARENA PROCEDENTE DE LA PLAYA SOBRE EL PASEO MARÍTIMO.

VALORACIÓN CUALITATIVA: GRAVE

ACTUACIÓN PROPUESTA:

VINARÓS: REPARACIÓN Y HABILITACIÓN DE ACCESOS A LAS CALAS.

BENICARLÓ: RECONSTRUCCIÓN DE LA DEFENSA DE ESCOLLERA Y DE LA PLATAFORMA-MIRADOR DE MADERA POR LA QUE SE ACCEDE A LA PLAYA.

PEÑISCOLA: HABILITACIÓN DEL CANAL DE DESAGÜE DE LA PLAYA NORTE CON MAQUINARIA PESADA.

REPARACIÓN DE LOS DAÑOS DE LAS PASARELAS.

RETIRADA DE ESCOMBROS Y LIMPIEZA EN GENERAL.

RESTAURACIÓN DE LAS DUNAS AFECTADAS, Y CONTINUIDAD DE ESTE TIPO DE ACTUACIÓN EN SENTIDO SUR.

VALORACIÓN ECONÓMICA: 230.000 €

VINARÓS



BENICARLÓ



PEÑISCOLA



