



## FICHA PARA LA VALORACIÓN DE DAÑOS CAUSADOS POR LOS TEMPORALES DE FEBRERO EN TELDE

<b>MUNICIPIOS</b>	T.M. TELDE , ISLA DE GRAN CANARIA
<b>DESCRIPCIÓN DEL DAÑO</b>	Desperfectos en parte de la barandilla de protección de acero inoxidable, arrancando esta parte de su anclaje.
<b>VALORACIÓN CUALITATIVA</b>	
<b>ACTUACIÓN PROPUESTA</b>	Retirada de elementos dañados y cascotes, reposición de base de anclaje y varios metros de barandilla nueva.

### INFORMACIÓN ADICIONAL

### FOTOGRAFÍAS DE LOS DAÑOS Y DESPERFECTOS

