


AREALONGA (BARREIROS): REPARACIÓN DE PAVIMENTO DE PASEO

ANTES



DESPUÉS



AREALONGA (BARREIROS): REPARACIÓN DE PAVIMENTO DE PASEO
ANTES




DESPUÉS



AREALONGA (BARREIROS): REPARACIÓN DE MUROS DE PIEDRA

ANTES



DURANTE



DESPUÉS



AREALONGA (BARREIROS): COLOCACIÓN DE BARANDILLA DE MADERA

ANTES



DURANTE



DESPUÉS



AREALONGA (BARREIROS): REPARACIÓN DE PASARELA DE MADERA
ANTES



DESPUÉS



AS PASADAS (BARREIROS): COLOCACIÓN DE BARANDILLA DE MADERA
ANTES



DURANTE



DESPUÉS



BALEA (BARREIROS): REPARACIÓN DE ACCESO A ARENAL

ANTES



DESPUÉS



COTO (BARREIROS): REPARACIÓN DE MUROS DE PASEO

ANTES



DESPUÉS



ANTES



DESPUÉS



ANTES



DESPUÉS



COTO (BARREIROS): REPARACIÓN DE PASEO

ANTES



DESPUÉS



COTO (BARREIROS): REPARACIÓN DE PASARELA DE MADERA

ANTES



DESPUÉS



COTO (BARREIROS): REPARACIÓN DE UN TRAMO DE PASEO

ANTES



DURANTE



DESPUES



COTO (BARREIROS): COLOCACIÓN DE CONJUNTOS DE MESA Y BANCO DE GRANITO

ANTES



DURANTE



DESPUES



COTO (BARREIROS): COLOCACIÓN DE BOLARDO DE ACERO INOXIDABLE

ANTES



DESPUES



COTO (BARREIROS): REPARACIÓN DE ESCOLLERA DE PIEDRA

ANTES



DESPUES



SAN BARTOLO (BARREIROS): REPARACIÓN DE ACCESOS A ARENAL

ANTES



DESPUES



ANTES



DESPUES



SAN BARTOLO (BARREIROS): COLOCACIÓN DE BOLARDOS DE MADERA
ANTES



DESPUES



SAN BARTOLO (BARREIROS): COLOCACIÓN DE BARANDILLA DE ACERO INOXIDABLE

ANTES



DESPUES

